



**SENWALDS**  
SERTIFICĒTA VĒRTĒŠANA



**TRANSPORTLĪDZEKĻA ŠKODA OCTAVIA  
VRN: JV115 VIN: TMBAG7NE8F0092285  
NOVĒRTĒJUMS**



**ŠĒNVALDS | Vērtēšana & tehniskais audits**  
Tālrunis: 29616303  
E-pasts: birojs@senwalds.com  
[www.senwalds.com](http://www.senwalds.com)

**SIA "Šēnvaldi"**  
Reģistrācijas Nr: 40203193326  
Juridiskā adrese: "Laudaviņas", Laveri,  
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Banka: A/S "SEB"  
SWIFT: UNLALV2X  
Konts: LV89UNLA0055001039889

## TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS NR. TL/2023-325

**Apsekošanas datums:** 08.08.2023  
**Apsekošanas vieta:** Salaspils

**Dokumenta datums skatāms laika zīmogā**

**Pasūtītājs:** PSIA "VALGUMS-S"

**Izpildītājs:** SIA "Šēnvaldi"

**Reģ. Nr.:** 40203193326

**Adrese:** "Laudaviņas", Laveri, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

**Vērtēšanas mērķis:** Transportlīdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtības noteikšana, iespējamai atsavināšanai.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi, vērtētāja kompetenci un darba pieredzi, kā arī reālo tirgus situāciju Eiropas Savienībā. Apsekošanas brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un varētu tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm. Transportlīdzekļa tirgus vērtība aprēķināta uz tā apsekošanas dienu un ir spēkā līdz noteiktajam vērtējuma derīguma termiņa beigām.

### VĒRTĒJAMĀIS OBJEKTS

**Pamatdati:**

<i>Modelis, marka:</i>	ŠKODA OCTAVIA
<i>Īpašnieks:</i>	PSIA "VALGUMS-S"
<i>Valsts reģ. Nr.</i>	JV115
<i>Izlaiduma gads:</i>	2015
<i>Degvielas veids, tilpums:</i>	Dīzeļdegviela, 1598cm <sup>3</sup>
<i>Šasijas Nr.:</i>	TMBAG7NE8F0092285
<i>Nobraukums:</i>	172 227 km
<i>Nākošā TA:</i>	17.04.2024
<i>Krāsa:</i>	Pelēka
<i>Reģ. apliecības Nr.:</i>	AF3276675

**Aprīkojums un komplektācija:**

<input checked="" type="checkbox"/>	El. pacejami logi	<input type="checkbox"/>	Pilnpiedziņa
<input type="checkbox"/>	El. regulējami sēdekļi	<input type="checkbox"/>	TV
<input checked="" type="checkbox"/>	Apsildāmi spoguļi	<input type="checkbox"/>	Koka apdare
<input checked="" type="checkbox"/>	El. regulējami spoguļi	<input type="checkbox"/>	Ādas apdare
<input checked="" type="checkbox"/>	Apsildāmi sēdekļi	<input checked="" type="checkbox"/>	Info sistēma
<input type="checkbox"/>	Sporta sēdekļi	<input type="checkbox"/>	Hands-free
<input checked="" type="checkbox"/>	Klimatkontrolē	<input type="checkbox"/>	Sumta slīdes
<input checked="" type="checkbox"/>	Kruīzkontrolē	<input type="checkbox"/>	Piekabes āķis
<input type="checkbox"/>	Kondicionieris	<input type="checkbox"/>	Tonēti stikli
<input type="checkbox"/>	Xenon gaismas	<input type="checkbox"/>	Autonom. apsilde
<input checked="" type="checkbox"/>	A M ātrumkārbā	<input checked="" type="checkbox"/>	ABS
<input checked="" type="checkbox"/>	Stereo iekārta	<input checked="" type="checkbox"/>	AirBag
<input checked="" type="checkbox"/>	CD	<input type="checkbox"/>	Lūka
<input checked="" type="checkbox"/>	Signalizācija	<input type="checkbox"/>	El. lūka
<input checked="" type="checkbox"/>	Imobilizērs	<input checked="" type="checkbox"/>	Vieglmetāla diski
<input type="checkbox"/>	Markējums	<input type="checkbox"/>	Ādas salons
<input checked="" type="checkbox"/>	Centrālā atslēga	<input checked="" type="checkbox"/>	Miglas lukturi
<input checked="" type="checkbox"/>	Stūres pastiprinātājs	<input type="checkbox"/>	Pusādas salons
<input checked="" type="checkbox"/>	Multi stūre	<input checked="" type="checkbox"/>	Parktronic
<input type="checkbox"/>	ETS	<input checked="" type="checkbox"/>	Navigācija
<input type="checkbox"/>	Ir Nav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ir Nav
	Atslēgas		Pults

### SLĒDZIENS

Transportlīdzeklis (turpmāk tekstā – t/l) ir apmierinošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Nelieli skrāpējumi, korozija un iespaidumi pa visu t/l perimetru. Salons ar vidēja nolietojuma pazīmēm. T/l veikta ikgadējā TA, plānveida apkopes un remontdarbi. Kopējais t/l tehniskais un vizuālais stāvoklis ir atbilstošs ekspluatācijas ilgumam un režīmam. Pēc LTAB vēstures, t/l bijuši divi CSNg. T/l ir iespējami slēpti defekti, kurus ir iespējams konstatēt tikai pēc pilnas a/m diagnostikas. Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati, minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, vērtētāja pieredzi un zināšanas, aprēķinu rezultātā mūsu viedoklis ir sekojošs:

**Aprēķinātā tirgus vērtība:** **7 020.00 EUR** (*Septiņi tūkstoši divdesmit eiro, 00 centi*), t.sk. PVN 21%

**Aprēķinātā piespiedu pārdošanas (ātrās realizācijas) vērtība:** **4 910.00 EUR** (*Četri tūkstoši deviņi simti desmit eiro, 00 centi*), t.sk. PVN 21%

Vērtējums derīgs 120 dienas no aprēķinu datuma. Novērtēšanas akts izsniegts pasūtītājam 1 eksemplārā elektroniski PDF un EDOC dokumenta formātos, otrs eksemplārs tiek uzglabāts SIA "Šēnvaldi" arhīvā. Vērtējums ir sagatavots uz 10 lapām un pielikumiem. Novērtēšanas akts nav paredzēts nodošanai personām, kuras nav saistītas ar novērtējamo īpašumu un/vai bez vērtētāja rakstiskas piekrišanas.

Patiesā cieņā,

SIA "Šēnvaldi"

Prokūrists

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts (ETEA sertifikāts Nr. TL3/A)

R. Pastars

**Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.**



## VIZUĀLĀS APSEKOŠANAS FOTOATTĒLI



Attēls Nr. 1



Attēls Nr. 2



Attēls Nr. 3



Attēls Nr. 4



Attēls Nr. 5



Attēls Nr. 6





**Attēls Nr. 7**



**Attēls Nr. 8**



**Attēls Nr. 9**



**Attēls Nr. 10**



**Attēls Nr. 11**



**Attēls Nr. 12**





**Attēls Nr. 13**



**Attēls Nr. 14**



**Attēls Nr. 15**



**Attēls Nr. 16**




**Attēls Nr. 17**



**Attēls Nr. 18**





Attēls Nr. 19



Attēls Nr. 20



Attēls Nr. 21



Attēls Nr. 22



Attēls Nr. 23



Attēls Nr. 24





# TRANSPORTLĪDZEKĻA ŠKODA OCTAVIA TIRGUS VĒRTĪBAS APRĒĶINS

	Novērtējamais t/l	Salīdzināmais objekts Nr.1			Salīdzināmais objekts Nr.2			Salīdzināmais objekts Nr.3		
Modelis, marka	SKODA OCTAVIA	SKODA OCTAVIA			SKODA OCTAVIA			SKODA OCTAVIA		
Izlaiduma gads	2015	2014			2015			2014		
Nobraukums, km	172227	322000			240405			259000		
Piedāvājums, EUR	---	7950			7950			6950		
Vērtības koriģēšana:	Raksturojums	Raksturojums	%	EUR	Raksturojums	%	EUR	Raksturojums	%	EUR
Piedāvājuma korekcija	---	Piedāvājums	0%	0	Piedāvājums	0%	0	Piedāvājums	0%	0
<b>Koriģējamā vērtība:</b>	---	<b>7950</b>			<b>7950</b>			<b>6950</b>		
Izlaiduma gads	---	Nedaudz sliktāks	3%	240	Atbilst	0%	0	Nedaudz sliktāks	3%	210
Nobraukums	---	Sliktāks	5%	400	Sliktāks	3%	240	Sliktāks	3%	210
Aprīkojuma līmenis	---	Labāks	-10%	-800	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0
Ātrumkārbā	---	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0
Dzinēja tilpums, degviela	---	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0
Komplektācija	---	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0
Tehniskā apskate un/vai reģistrācija	---	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0
Tehniskais stāvoklis	---	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0
Uzturēšana	---	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0
Veiktie uzlabojumi	---	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0	Atbilst	0%	0
Vizuālais izskats	---	Labāks	-10%	-800	Labāks	-10%	-800	Labāks	-10%	-700
Nepieciešamie remontī	---	---		0	---		0	---		0
Kopējā korekcija, EUR		<b>6990</b>			<b>7390</b>			<b>6670</b>		
<b>Aprēķinātā vērtība (noapaļota), EUR</b>	<b>7020</b>									



## NEATKARĪBAS APLIECINĀJUMS

**Apliecinām, ka pamatojoties uz mūsu zināšanām un vislabāko pārlicību:**

- ▣ saņemtā informācija ir atspoguļota patiesi un pareizi;
- ▣ faktu konstatācija, ko satur šī atskaite, ir patiesa un pareiza;
- ▣ analīze un secinājumi ir limitēti tikai ar atskaites pieņēmumiem un ierobežojošiem faktoriem, kas ir izklāstīti atskaitē;
- ▣ secinājumi pamatojas uz faktu objektīvu analīzi un starptautisko tirgus izpēti metodiku;
- ▣ ir veikta kustamās mantas apsekošana dabā;
- ▣ SIA "Šēnvaldi" nav īpašas, patreizējas vai perspektīvas intereses par apsekojamo kustamo mantu, kā arī nav personīgas intereses vai aizspriedumu attiecībā uz tām pusēm, kuras šeit ir iesaistītas;
- ▣ SIA "Šēnvaldi" darba apmaksā nav atkarīga no iepriekš noteikta slēdziena paziņošanas, vai arī slēdziena virzīšanas tā, lai tā nāktu par labu klientam, nonākšanas pie iepriekš izvirzīta rezultāta;
- ▣ SIA "Šēnvaldi" darba apmaksā nav atkarīga no iepriekš noteiktās kustamās mantas iespējamās realizācijas vērtības.

SIA "Šēnvaldi"  
Sauszemes transportlīdzekļu  
tehniskais eksperts

R.Pastars

**Šis vērtējums ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.**



ETEAA

BIEDRĪBA "EIROPAS TEHNISKO EKSPERTU ASOCIĀCIJA"  
VRN: 40008266958, Rūjienas iela 9-7, Rīga, Latvija, tālr. 29299994, www.eteaa.agency

## SERTIFIKĀTS NR. ETEA-TL3/A

EIROPAS TEHNISKO EKSPERTU ASOCIĀCIJAS SERTIFICĒŠANAS KOMISIJA  
IZVĒRTĒJOT PROFESIONĀLO PIEREDZI UN IZGLĪTĪBU, IR KONSTATĒJUSI,

### RIHARDS PASTARS

PERSONAS KODS 180492-11817

ir kompetents veikt atzinumus par tehnisko stāvokli, atbilstību un vērtību  
nereglamentētā jomā par sekojošu kustamo mantu:

- **Sauszemes transportlīdzekļi un to aprīkojums;**
- **Specializētā tehnika un tās aprīkojums.**

Tehniskā eksperta darbība no: 2012. gada 12. aprīļa

Sertifikāts piešķirts: 2021. gada 07. oktobrī

Sertifikāts derīgs līdz: 2023. gada 06. oktobrim

BIEDRĪBA "EIROPAS TEHNISKO EKSPERTU ASOCIĀCIJA"  
Sertificēšanas komisijas vadītājs







## Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

### Tehniskie dati



Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	ŠKODA OCTAVIA
Reģistrācijas numurs:	JV115
Nākamās apskates datums:	17.04.2024
Odometra rādījums:	168468
Novērtējums:	0 - Teicamā tehniskā stāvoklī
CO2:	102
CO2 NEDC:	Nav informācijas
CO2 WLTP:	Nav informācijas
Dūmainības koeficients (m <sup>-1</sup> ):	0.06
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Degvielas patēriņš:	3.9 litri/100 km
- pilsētā	4.6 litri/100 km
- ārpus pilsētas	3.5 litri/100 km
Motora maksimālā jauda (kW):	77
Motora tilpums (cm <sup>3</sup> ):	1598
Pilna masa (kg):	1870
Pašmasa (kg):	1320

### Bremžu vērtējums



Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	1.27	1.27	D
2	0.80	0.87	D
2	1.07	1.13	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

### Būtiski bojājumi CSNg



### Informācija no policijas:

Nav

### Informācija no apdrošinātājiem:

Nav

## Nobraukuma vēsture LV



Datums:	Odometrs	Nobraukums
27.03.2023	168468	13821
23.03.2022	154647	11961
16.03.2021	142686	13021
09.03.2020	129665	27100
05.03.2019	102565	27354
19.02.2018	75211	26699
06.02.2017	48512	48512
06.02.2015	0	

## Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis



48,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
32,00 EUR	- noņemšanai no uzskaites
20,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
16,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme :

33 EUR	- mēnesī
--------	----------

Informācija sagatavota elektroniski 09.08.2023 14:40:08 no CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistra.



## Transportlīdzekļa zaudējumu dati uz 17.08.2023. plkst. 08:54:03

Transportlīdzeklis ŠKODA OCTAVIA, izlaiduma gads 2015. Valsts numura zīme JV115.

Negadījumu skaits: 2

Laikā no 06.02.2015. līdz 06.05.2024. apdrošināts 3378 dienas.

### Zaudējumu dati:

CSNg Datums	Statuss	Zaudējumu summa, ja transportlīdzeklis cietis vai norakstāms
18.10.2016.	Cietis	EUR 780.30
19.01.2016.	Cietis	EUR 2426.59

Izziņa ir sagatavota automātiski no OCTA informācijas sistēmas



**Skoda Octavia**  
**7590 €**



**Skoda Octavia**  
**7950 €**



**Skoda Octavia**  
**6950 €**

## Tehniskie dati

2014	2015 septembris	2014 maijs
1.6 dīzelis	1.6 dīzelis	1.6 dīzelis
Automāts	Manuāla	Manuāla 5 ātrumi
322000		259000
Brūna metālika	Balta	Brūna metālika
Hečbeks	Hečbeks	Hečbeks
08.2023	08.2024	07.2024

## Aprīkojums

	Stūres hidropastiprinātājs Kondicionieris Klimata kontrole Borta dators Riepu spiediena kontrole Parkošanās sens. aizmugurē Parkošanās sens. priekšā Lietus sensors Kruīza kontrole	Stūres hidropastiprinātājs Kondicionieris Klimata kontrole Salona gaisa filtrs Borta dators Riepu spiediena kontrole Lietus sensors Kruīza kontrole Sistēma Starts-Stop
--	---	---

## Aprīkojums

	Vieglmetāla diski	Servisa grāmatīņa Vieglmetāla diski
--	-------------------	--

## Gaismas

	Miglas lukturi Automāt. tuvās gaismas	Papild. bremžu signāls Miglas lukturi Automāt. tuvās gaismas
--	--	--

## Sēdekļi

		Apsildāmi
--	--	-----------

## Salons

	Roku balsti Isofix stiprinājumi Ledusskapis	Roku balsti Tonēti aizmugurējie logi Isofix stiprinājumi Ledusskapis
--	---	---

## Drošība

	ABS Centrālā atslēga Signalizācija Imobilizērs Air-bag ESP ASR Markējums	ABS Centrālā atslēga Signalizācija Imobilizērs Air-bag ESP
--	---	---

## Stūre

	Regulējama Daudzfunkcionāla	Regulējama Daudzfunkcionāla
--	--------------------------------	--------------------------------

## Spoguļi

	El. regulējami Apsildāmi Aptumšojošie El. nolokāmi	El. regulējami Apsildāmi
--	---	-----------------------------

## Hi-Fi

	FM/AM CD MP3 USB LCD Navigācija	FM/AM CD CD mainītājs MP3 USB SDcard HDD Tel./mob. Bluetooth Hands-free
--	--	--

## Pārdevējs

[Nosūtīt e-pastu](#)

Rīga

[Nosūtīt e-pastu](#)

Rīga

[Nosūtīt e-pastu](#)

Rīga